


|                            |        |        |                     |            |         |            |            |           |         |
|----------------------------|--------|--------|---------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
| 管理番号                       | 車名     | 初度登録   | 型式・車体番号             |            | 架装形状    |            |            |           |         |
| No29                       | いすゞ    | H30年7月 | 2RG - FRR90-7130764 |            | アルミ平ボデー |            |            |           |         |
| 前使用者                       | 車検有効期限 |        | 走行距離(km)            |            | 積載量     | 荷台寸法(mm)   |            | 出品社 (徳島県) |         |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R6.8.3 |        | 切れ                  | 259,464 km | 3,650   | L<br>6,200 | W<br>2,150 | H<br>400  | (株)コバヤシ |
|                            |        |        | 抹消                  | タコグラフ年月    | なし      | kg         |            |           |         |

|                          |                         |   |   |   |   |    |   |    |            |   |           |             |           |   |     |         |   |
|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----|---|----|------------|---|-----------|-------------|-----------|---|-----|---------|---|
| エンジン状態                   | A                       | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | ブレーキ       | A | I/Cターボ240 | 馬力          | R券        | 有 | 預託金 | ¥12,080 | 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | 異常無                     |   |   |   |   |    |   |    | T/M        | 6 | 速         | キャブ内部       | 備考        |   |     |         |   |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 異常無                     |   |   |   |   |    |   |    | 汚れ         | 少 | 中         | 多           | ABS・エアバッグ |   |     |         |   |
| 上物メーカー名                  | 小平(A1807023)            |   |   |   |   |    |   |    | シート破れ      | 有 | 無         | ETC・ドラレコ    |           |   |     |         |   |
| 年式、型式及状態                 | アルミ煽り3方開 床シマ板鉄板張 内カン5×2 |   |   |   |   |    |   |    | クロス張り      | 有 | 無         | バックカメラ(カラー) |           |   |     |         |   |
|                          | セイコーラック1×2 横根太 7本増し     |   |   |   |   |    |   |    | ベッド        | 有 | 無         | アドブルー       |           |   |     |         |   |
| その他                      |                         |   |   |   |   |    |   |    | Fタンク200L1個 |   |           |             |           |   |     |         |   |

外装状態 所々に傷・こすれ・へこみあり(目立つ傷などは記載する)

|        |     |   |    |     |
|--------|-----|---|----|-----|
| Fガラス状態 | 要交換 |   | 良好 | 飛石有 |
|        | 点キズ |   |    |     |
| 記録簿    | 有   | 無 |    |     |
| PMマフラ  | 有   | 無 |    |     |
| 証明書    | 有   | 無 |    |     |
| S・リミッタ | 有   | 無 |    |     |
| 証明書    | 有   | 無 |    |     |



タイヤ状態

|         |             |   |   |
|---------|-------------|---|---|
| 6       |             | 6 |   |
|         |             |   |   |
|         |             |   |   |
| 2       | 2           | 2 | 2 |
| 10スペア × |             |   |   |
| サイズF    | 235/70R17.5 |   |   |
| サイズR    | 235/70R17.5 |   |   |

\*スノータイヤは表記する