

外装状態

ボディー所々傷・へこみあり(写真でご確認ください)

Fガラス状態

要交換

良好

飛石有

点キズ

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

S・リミッタ

有

無

証明書

有

無

キズ

キズ

キズ

キズ

へこみキ

キズ

キズ

キズ

キズ

へこみ

8

9

8

10

3

5

3

スペア

×

サイズF

205/70R16

サイズR

205/70R16

*スノータイヤは表記する