

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
No60	日野	30年9月	2KG - FD2ABG-104551	冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	32.9.27	切れ 647 km 抹消 タコグラフ年月 無	2,100 kg	L 6,200	W 2,110	H 2,200	(株)コバヤシ



エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	有	ブレーキ	A	I/Cターボ	240	馬力	R券	有	預託金	¥10,900	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	--------	-----	----	----	---	-----	---------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無	T/M	6	速	キャブ内部	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無	汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ	
上物メーカー名	東プレ(H171848)2018年6月製 門高2,040 断熱75 ドア厚(左75) 後75			シート破れ	有	無	バックカメラ(カラー)
年式,型式及状態	左サイドドア付 後観音扉 床アルミ板張 ラッシングレール2×2 水抜き穴(前2、後2)			クロス張り	有	無	アドブルー
	東プレ XV36LOD-U ツーエバ 前+17℃~-21℃ 後+17℃~-21℃(3時間確認)-30℃設定 低温仕様						
その他	格納ゲート・ラジコン付(極東 CG1002K-B3MRA2 18T058758N) L1,580 スッパ-1,390 W1,990			Fタンク2000一個			



外装状態 **未使用** 観音扉はステン鱗です！

サイドバンパー 1 段() マーカー 5 対

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有



記録簿	有	無
-----	---	---



PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

10	前	10
×		×
×	×	×
×	×	×
10	10	10
10	10	10
10	スペア	×

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

アルミホイール7本

*スノータイヤは表記する