


管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
No62	日野	26年3月	TKG - FD7JKAG-10615		冷凍車				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		出品社 (徳島 県)	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	32.3.24		切れ 抹消	299,713 km タコグラフ年月 無	2,250 kg	L 6,010	W 2,260	H 2,300	(株)コバヤシ




エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	有	ブレーキ	A	I/Cターボ'240	馬力	R券	有	預託金	¥10,400 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無										T/M	6	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無										汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ		
上物メーカー名	トランテックス(HFDKA-FLAFDN 4KY0292) 門高2,250 断熱75 ドア厚(左75) 後75										シート破れ	有	無	バックカメラ(カラー)			
年式、型式及状態	左サイドドア観音扉付 後観音扉 床アルミシマ板張 ジョログレール4列 ラッシンググレール2×2 水抜き穴(前2、後2)										クロス張り	有	無	ワイド			
その他	デンソー CGA777(SS42LN-EP42) 2014年3月製 +11℃~-22℃(3時間確認) -30℃設定 低温 格納ゲート(極東 CG1002H-B3MRA1 14T028115N) L1,570 ストッパー-1,350 W2,290										Fタンク200ℓ一個			後輪エアサス			

外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有



サイドバンパー 1 段() マーカー 4 対



記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	---

証明書	有	無
-----	---	---

S・リミッタ	有	無
--------	---	---

証明書	有	無
-----	---	---

タイヤ状態

4	前	4	
×		×	
×	×	×	×
3	3	2	2
3	スペア	×	

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

スタッドレス アルミホイール7本

*スノータイヤは表記する