

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
No58	日野	5年9月	2DG -	FW1AH-10000	冷蔵冷凍ウイング				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島県)	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.7		切れ 抹消	598 km タコグラフ年月 23年4月 アノログ	11,700 kg	L 9,480	W 2,380	H 2,530	(株)コバヤシ





エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ 380	馬力	R券 有	預託金	¥13,100 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無								T/M	7	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好								汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ		
上物メーカー名	ハイルーフ 日本フルハーフ(RKL W8K0418) 門高2,440 アオリ800								シート破れ	有	無	バックカメラ(カラー)			
年式、型式及状態	断熱前80mm 後80mm 床30mm アオリ40mm ウイング35mm 床I型キーストン								クロス張り	有	無	ETC2.0・アドブルー			
その他	三菱 TU100SC スタンバイモータ付コード有 +16℃~-12℃ 3時間確認 (-35℃設定 R6.3.13測								Fタンク300ℓ二個	ENG TMリターダ 後輪エアサス					

その他・外装
状態

登録未使用車

Fガラス状態	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
S・リミッタ	有	無	
証明書	有	無	

サイドバンパー 3 段 マーカー 7 対

タイヤ状態

10	前	10	
10		10	
10	10	10	10
10	10	10	10
スタッドレス			
10	スペア	×	
サイズF 265/70R19.5			
サイズR			
アルミホイール13本			
*スノータイヤは表記する			