





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
No70	日野	R5年8月	2RG - XZU712M-0015168	冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島県)
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.8.8	切れ 1,111 km 抹消 タコグラフ年月 なし	2,950 kg	L 4,390	W 1,980	H 1940 門高 1930	(株)コバヤシ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	V	I/Cターボ 150 馬力	R券 有	預託金 ¥8,820 円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	------	---	---------------	------	--------------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無	T/M	A.T速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無	汚れ	少	中	多
上物メーカー名	日本フルハーフ(GLE4 E2E5674)断熱75 左ドア75 後75 左サイドドア付	シート破れ	有	無	ABS・エアバッグ
年式,型式及状態	ワイド 後観音扉 床I型キーストン ラッシングレール2×2 水抜き穴前2後2 格納ゲート付 極東CG1001M-3MRA2 23T058516N L1340 ストッパー1145 W1990 三菱TDJS40A-L2 +25℃~-24℃ 3時間(-30℃設定R6.6.1)	クロス張り	有	無	ETC2.0
		ベツト	有	無	バックカメラ(カラー)
		Fタンク	1000	一個	

外装・その他
状態 目立つ外傷などはなし



Fガラス状態	要交換	良好	飛石有
--------	-----	----	-----

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

10		10	
10	10	10	10

10スペア ×

サイズF 205/85R16
サイズR 205/85R16

(6穴)

*スノータイヤは表記する