




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
No61	日野	H31年3月	2KG - FD2ABG-110802	冷凍車格納ゲート付

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島 県)
○ 自家用	切れ 抹消	457,254 km タコグラフ年月 無	2,450 kg	L	W	H	(株)コバヤシ
○ 営業用				6,180	2,260	2,110	
○ レンタカ				門高		2,100	
不明							

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ	240	馬力	R券	有	預託金	¥10,900	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無								T/M	6	速	キャブ内部	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無								汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ					
上物メーカー名	東プレ(H183588 2019-2) ワイド 後輪エアサス 左サイドドア・後観音扉 断熱75 ドア左75 後75								シート破れ	へたり有		バックカメラ(カラー)						
年式、型式及状態	床アルミシマ板張 ラッシングレール2×2 水抜き穴(前2後2)リアカーテン90度ストッパー付								クロス張り	有	無	ETC2.0・ドラレコ						
	東プレXV42L0CRA0-U +31℃~-15℃ 3時間(-30℃設定 R7.6.16)								ベッド	有	無	ENGリターダ						
その他	格納ゲート・ラジコン付 (極東 CG1002K-B3MRA2 20T010259N) L1,570 ストッパー-1,375 W2,190								Fタンク2000一個		アドブルー							

外装状態 ボディー所々傷へこみあり ※指定色のためキャビン・ボディ白塗装



Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
中1個 点キズ		
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

9	前	9
9	9	9
9	スペア	×

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

アルミホイール7本

\*スノータイヤは表記する