


管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
No69	日野	R5年7月	2RG - XZU712M-0014956	冷凍バン・格納ゲート付き



前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島県)
自家用 営業用 ○ レンタカ 不明	R7.7.30 切れ 抹消	46,240 km タコグラフ年月 なし	2,950 kg	L 4,460	W 1,990	H 1930 門高 1930	(株)コバヤシ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	V	I/Cターボ	150	馬力	R券	有	預託金	¥8,820	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	------	---	--------	-----	----	----	---	-----	--------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無	T/M	6	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無	汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ
上物メーカー名	日本フルハーフ(GME E1G9463)左ドア付 後観音扉	シート破れ	有	無	バックカメラ(カラー)付	
年式,型式及状態	床アルミシマ板張 ラッシングレール2×2 水抜き穴前2後2 断熱75 ドア左75 後75	クロス張り	有	無	ETC2.0	
	格納ゲート付(新明和RAK10-6494NL S2303000837)L1300 ストッパー1150 W1980	ベツト	有	無	ワイド・高床	
	菱重 TDJS35A-L2 +33度~-21度 3時間(-30度設定 R7.6.30)	Fタンク100ℓ一個		ラジコン付き		

外装・その他 状態 ※事故修復歴有・フロントバンパー付近の事故により第一メンバー交換 第一メンバー付け根付近のシャーシ(少し)板金跡あり

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点キズ		
記録簿		
	有	無
PMマフラ		
	有	無
証明書		
	有	無
S・リミッタ		
	有	無
証明書		
	有	無

タイヤ状態

8		8	
□	□	□	□
4	4	4	4
8	スペア	×	

サイズF 205/85R16
サイズR 205/85R16
(6穴)

*スノータイヤは表記する