




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
No57	日野	R2年2月	2KG -	GD2ABG-101310	冷凍車_格納ゲート				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		出品社 (徳島 県)	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	R8.2.12		切れ	335,356 km	4,500 kg	L 6,720	W 2,280	H 2,210 門高 2,200	(株)コバヤシ
タコグラフ年月			なし						


エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	有	ブレーキ	A	I/Cターボ	240	馬力	R券	有	預託金	¥10,900	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無										T/M	6	速	キャブ内部	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無										汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ				
上物メーカー名	ワイド 東プレ(H192417 2019年8月製) 断熱75 ドア左50 後75 左ドア 後観音扉										シート破れ	有	無	バックカメラ(カラー)					
年式,型式及状態	ハイルーフ 床I型キーストン ラッシングレール2×2 水抜き穴(前2、後2)										クロス張り	有	無	後輪エアサス					
	東プレ XL42L0C-U +34℃~-5℃(3時間確認)-30℃設定 R7.8.4測定										ベッド	有	無	ENGリターダ					
その他	格納ゲート・ラジコン付(極東 CG1002K-B3MRA2 19T088720N) L1,570 ストッパー-1,385 W2,190										Fタンク2000一個		アドブルー						

外装・その他 状態 **ボディー所々傷・へこみあり**

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



タイヤ状態



*スノータイヤは表記する