



| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------|------------|---------------------|----------|---------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | |
| No91 | 日野 | H18年2月 | ADG - FE7JKW-10074 | セーフティローダー | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | 出品社 (徳島県) | | |
| ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明 | 車検整備中 | 切れ | 458,157 km | 7,300 kg | L 5,600 | W 2150 (2190) | H 200 | (株)コバヤシ |
| | | 抹消 | タコグラフ年月 | 18年12月 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---|---|----|---|----|--------|---|--------|-------|--------|-----------|---|-----|---------|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | ブレーキ | A | I/Cターボ | 225 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | ¥10,710 | 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 異常無 | | | | | | | | T/M | 6 | 速 | キャブ内部 | | 備考 | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 異常無 | | | | | | | | 汚れ | | 少 | 中 | 多 | ABS・エアバッグ | | | | |
| 上物メーカー名 | 花見台製 SF40 18328 | | | | | | | | シートへたり | | 有 | 無 | ETC2.0 | | | | | |
| 年式、型式及状態 | 床板張 内カン3×2 | | | | | | | | クロス張り | | 有 | 無 | | | | | | |
| | ボデースライド・ウィンチ・ラジコン付 手動歩み板付 | | | | | | | | ベツト | | 有 | 無 | | | | | | |
| | ※アオリ開けると幅2190 | | | | | | | | Fタンク | | 100L | | 一個 | | | | | |

外装状態 アオリ内側に傷・へこみ、ボディ所々傷・へこみ・剥がれ・サビなどがあります。

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス状態 | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 点キズ | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| S・リミッタ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |



タイヤ状態

| | | | |
|------|-------------|---|---|
| 8 | | 8 | |
| | | | |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| | | × | × |
| サイズF | 265/70R19.5 | | |
| サイズR | 265/70R19.5 | | |

*スノータイヤは表記する