

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
No92	三菱	H26.12	TKG - FEB90-531413	糞尿車	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品社 (徳島 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.12.8	切れ 253,307 km 抹消 タコグラフ年月 なし	3,700 kg	L W H	(株)コバヤシ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	有	ブレーキ	A	I/Cターボ	175	馬力	R券	有	預託金	¥8,830	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	--------	-----	----	----	---	-----	--------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無	T/M	5	速	キャブ内部	備考
-------------------	-----	-----	---	---	-------	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無	汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ
--------------------------	-----	----	---	---	---	-----------

上物メーカー名	モリタ エコノス(VBR437H)	3,700ℓ	シート破れ	有	無	アドブルー
---------	-------------------	--------	-------	---	---	-------

年式、型式及状態	吸排ポンプ	ホース	電動リール	クロス張り	有	無
----------	-------	-----	-------	-------	---	---

その他	Fタンク100ℓ一個	ベッド	有	無	
-----	------------	-----	---	---	--

外装状態 ボデー所々小傷・傷・色剥がれ

Fガラス状態			
要交換	良好	飛石有	
	点キズ		




記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	---

証明書	有	無
-----	---	---

S・リミッタ	有	無
--------	---	---

証明書	有	無
-----	---	---



タイヤ状態

4	前	4	
×		×	
×	×	×	×
8	8	8	8

×スペア×

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する