





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
No47	いすゞ	R3年3月	2RG - FRR90T2-7162523	ウイング	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品社 (徳島県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.3.18 切れ 抹消	21,033 km タコグラフ年月 2020年10月	2,250 kg	L 6,260 W 2,220 H 2,430 門高 2,330 アオリ 700	(株)コバヤシ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ 240	馬力	R券 有	預託金	¥12,080 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無								T/M	6	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無								汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ		
上物メーカー名	トランテックス(W39G26-02) センタービームレス 中間ワイド 中柱なし								シート破れ	有	無	ETC2.0 アドブルー			
年式、型式及状態	床板張 落とし込みフック5×2 ラッシングレール2×2 セイコーラック1×2 90° ストッパー付 格納ゲート 極東(CG1002K-3MRA2 20T108165N) L1570 ストッパー1380 W2090								クロス張り	有	無	バックカメラ(カラー)付			
									ベッド	有	無	後輪エアサス ドラレコ			
									Fタンク	200ℓ		一個			

外装状態 所々に傷・こすれ(目立つ傷などは記載する)



Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点キズ		
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

4		4	
4	4	4	4

10スペア ×

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

アルミホイール7本

\*スノータイヤは表記する