


管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状								
No39	三菱	R1年7月	2PG -	FS74HZ-510104			4軸低床ウイング								
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			出品社(徳島県)						
<input checked="" type="radio"/> 自家用			切れ	740,282 km	13,100 kg	L 9,630	W 2,400	H 2,560	<b>(株)コバヤシ</b>						
<input type="radio"/> 営業用			抹消	タコグラフ年月	デジタコ										
<input type="radio"/> レンタカ															
<input type="radio"/> 不明															
エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ394	馬力			
R券	有										預託金	¥13,480 円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無				シフトパイロット T/M A.T 速				キャブ内部		備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無				汚れ		少	中	多		ENGリターダー				
上物メーカー名	後輪エアサス パブコ(979A1144)オリ800 門高2480				シート破れ		有	無			ABS・エアバッグ				
年式、型式及状態	回転式中柱付 床板張 センターローラー付 落とし込みフック9×2 後観音扉 ラッピングレール2×2 セイコーラック2×2 90度ストップバー付				クロス張り		有	無			アドブルー				
その他					ベッド		有	無			バックカメラ(カラー)付				
					燃料タンク300L×2個										

外装状態 所々に傷・こすれ・へこみあり(目立つ傷などは記載する)

Fガラス状態	
要交換	良好
飛石有	
大1か所	
記録簿	
有	無
PMマフラ	
有	無
証明書	
有	無
S・リミッタ	
有	無
証明書	
有	無



タイヤ状態			
3		2	
2		2	
1	1	1	2
3	3	4	4
3	スペア	X	
サイズF		245/70R19.5	
サイズR		245/70R19.5	
○に数字はスタッドレスタイヤ			